

木地板铺装验收标准

本标准适用于木板、拼花木板地面工程保证项目

1、木材材质的品种、规格、等级、质量和铺设时的含水率应符合《木结构工程施工及验收规范》(GBJ206-83)的有关规定。

2、各种木质板面层与基层铺钉必须牢固无松动(或粘牢固),粘贴使用的胶必须符合设计要求。

检验方法:观察、脚踩或用小锤轻击检查,并检查胶的品种及合格证书。

注:空鼓面积不大于单块板面的1/8,且每间不超过抽查总数的5%者,可不计。

基本项目

1、木质面层表面质量应符合下列规定:

合格:木质板面层平整光滑、无刨痕、戩碴和毛刺,图纹清晰,油膜面层颜色均匀。

优良:木质板面层平整光滑、无刨痕、戩碴和毛刺,图纹清晰美观,油膜面层颜色一致。

检查方法:观察、手摸和脚踩检查。

2、木质板面层接缝的质量应符合下列规定:

(1)、木板面层

合格:缝隙严密,接头位置错开,表面洁净。

优良:缝隙严密,接头位置错开,表面洁净,拼缝平直方正。

(2)、拼花木板面层

合格:接缝严密,粘钉牢固,表面洁净,粘结无明显溢胶。

优良：接缝严密，粘钉牢固，表面洁净，粘结无溢胶，板块排列合理美观，镶边宽度周边一致。

检验方法：观察检查。

3、木地板打蜡质量必须符合下列规定：

合格：接缝严密，表面光滑，高度、出墙厚度一致。

优良：接缝严密，表面平整光滑、高度、出墙厚度一致，接缝排列合理美观，上口平直，割角准确。

检查方法：观察检查。

4、木地板打蜡质量必须符合下列规定：

合格：木地板烫硬蜡、擦软蜡、蜡洒布均匀不露底，色泽一致，表面洁净。

优良：木地板烫硬蜡、擦软蜡、蜡洒布均匀不花不露底，光滑明亮，色泽一致，厚薄均匀，木纹清晰，表面洁净。 检验方法：观察、手摸检查。

允许偏差项目

木地板面层允许偏差和检验方法应符合表(1)的规定。

木地板表层的允许偏差和检验方法（表1）

项次	项目	允许偏差(mm)			检验方法
		松木长条木板	硬木长条地板	拼花木板	
1	表面平整度	2	1	1	用 2m 靠尺、楔形塞尺检查
2	踢脚步线上口平直	3	3	3	拉 5m 线，不足 5m 拉通线和尺量检查
3	板面拼缝平直	2	1	3	拉 5m 线(不足 5m 拉通线)用尺量检查
4	缝隙宽度	2	0	3	<0.1 用塞尺与目测检查